

# *Υφιστάμενη Κατάσταση* Ήπιες Μορφές Μετακίνησης

# Ήπιες μορφές μετακίνησης: ΠΕΖΟΙ - ΠΟΔΗΛΑΤΟ

- Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις εγκάρσιων διασχίσεων -ροών πεζών σε 5 σημεία στο δήμο και υπολογίστηκε η πιθανότητα μη συμμόρφωσης των πεζών λόγω των μη επαρκών χρονικών διάκενων κυκλοφορίας.
- Τα προβληματικά σημεία είναι:
  - ✓ Η Λ.Ελ.Βενιζέλου (στο ύψος του Δημαρχείου, συμβολή με Κρήτης/Παναγίας Ελεούσας) – Π3
  - ✓ Η Μεγ.Αλεξάνδρου (πλησίον συμβολής με Λεωνίδου) – Π4
  - ✓ Δεν υπάρχει διαμορφωμένο δίκτυο ποδηλάτου στον Δήμο.
  - ✓ Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων βρέθηκαν μόνο στον σταθμό ΜΕΤΡΟ Αγ.Μαρίνας και αυτές κατά κανόνα είναι κατειλημμένες από δίκυκλα.

